

2022 年度太湖流域片在建部管生产建设项目水土保持跟踪检查和整改落实情况统计表

序号	项目名称	项目法人或建设单位	检查时间/检查方式	检查时发现的主要问题	检查意见落实情况	下一步要求
1	白鹤滩~江苏±800 千伏特高压直流输电工程（江苏段）	国家电网有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	临时堆土区拦挡、苫盖措施不足；未及时平整场地。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
2	新孟河延伸拓浚工程	江苏省太湖治理工程建设管理局	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	1、部分区域水土保持临时防护措施不完善。 2、部分弃土场土方量超过 50 万方但未开展稳定性评估；新北区段、钟楼区、丹阳段部分弃土（渣）场拦挡、截排水措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
3	南京水利科学研究院河湖治理研究基地项目	南京水利科学研究院	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 5 月/书面检查	主体建筑工程附近和堤防内侧道路局部裸露。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
4	中俄东线天然气管道工程（永清—上海）	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	1、部分管道施工点临时堆土不规范，苫盖、拦挡措施不到位。 2、未报送临时堆土区的多媒体材料。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

5	东太湖综合整治后续工程	苏州市东太湖综合整治工程项目管理办公室	2022年1~12月/互联网+监管；2022年5月/书面检查	1、部分区域植物措施生长较差，需补种。 2、水土保持补偿费缴纳(税)滞后。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
6	新建上海经苏州至湖州铁路	中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部	2022年1~12月/互联网+监管；2022年9月/现场检查	站前1标段庄树下开挖临时中转堆料场清运较慢且水土保持临时防护措施不完善，缺少外运综合利用弃土(渣)的相关协议并且未及时缴纳水土保持补偿费(税)。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
7	平湖塘拓浚延伸工程	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局	2022年1~12月/互联网+监管；2022年5月/书面检查	部分弃土场(如南郊河东段4#)拦挡、植物措施不全。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
8	扩大杭嘉湖南排工程	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局、德清县水利建设发展有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年5月/书面检查	嘉兴段：1、弃土(排泥)场植物措施不全(如洛塘河III标硖石镇彭墩弃土场、长山河桐乡运西段1#排泥场)；2、弃土(排泥)场变更未报批。 德清段：1、弃土(排泥)场变更手续滞后。	已基本整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

9	茗溪清水入湖河道整治工程	湖州市水利投资发展有限公司、农丰源股份有限公司、安吉县水利建设发展总公司、德清县水利建设发展有限公司、浙江南太湖控股集团有限公司、杭州余杭农林水利建设投资有限公司、湖州吴兴东林水利发展建设有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年10月/现场检查	发现该项目暂未完成弃渣场变更报告的审批	正在整改	尽快完成弃渣场变更报告的审批和开展水土保持设施自主验收。
10	中广核浙江三澳核电站一期工程	中广核苍南核电有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年5月/书面检查；2022年11月/现场检查	1、中转石料场拦挡、截排水措施不完善；南侧大件码头施工道路和平台、边坡等区域水保措施不完善，临时排水、覆盖措施不足，临时堆土苫盖措施不到位。 2、部分区域未表土剥离。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
11	京杭运河（浙江段）三级航道整治工程	嘉兴市港航建设开发有限责任公司、杭州交投建设工程有限公司、杭州交通投资建设管理集团有限公司、京杭运河浙江段Ⅲ级航道整治工程湖州指挥部	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	1、杭州段新开挖航道段3个新增弃渣场变更报批手续滞后，部分综合利用土石方场地的手续不完善；未及时报送水土保持监测季报。 2、八堡船闸段施工现场临时防护措施不足，植物措施滞后。 3、嘉兴段部分大临场地迹地恢复未到位，综合利用土石方场地的手续不完善。	已基本整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

12	温州液化天然气 (LNG) 项目	浙江浙能温州液化天然气有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管	<ul style="list-style-type: none"> 1、管线区域表土剥离不足。 2、部分施工区域临时防护措施不完善。 3、部分场地需及时整治，植被养护不到位。 	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
13	浙江省开化县开化水库工程	开化县开化水库开发有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查；2022 年 10 月/现场检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、水土保持补偿费未缴纳。 2、高陡边坡防护、开挖裸露边坡拦挡、苫盖以及涉水施工拦挡、排水、沉砂等水土保持防护措施不完善。 3、表土剥离后及弃渣综合利用去向暂未明确记录，且缺少相关利用协议。 	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
14	白鹤滩~浙江±800 千伏特高压直流输电工程	国家电网有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	换流站和少部分塔基区的临时苫盖、拦挡、铺垫等防护性措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

15	环湖大堤（浙江段） 后续工程	湖州市水利投资发展有限公司、长兴县太湖水利工程建设管理局	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	湖州段： 1、排水沟局部有淤积；局部区域苫盖不到位。 2、未及时报送水土保持监测季报。 长兴段： 1、部分区域土方堆置散乱，未做好相应的拦挡和苫盖措施。 2、部分区域未实施表土剥离措施。 3、泥浆池拦挡等防护措施不到位，个别泥浆池存在外溢现象。 4、闸站基坑排水措施不完善，边坡防护不到位。 5、施工生产生活区和临时道路施工期间部分区域未实施临时排水、沉砂措施。	已基本整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
16	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段	长江沿岸铁路集团股份有限公司	2022年12月/互联网+监管	水土保持监测滞后。	正在整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快组织水土保持监测单位进场开展监测工作。
17	硬 X 射线自由电子激光装置国家重大科技基础设施建设项目	上海科技大学	2022年1~12月/互联网+监管	1、1号井场待绿化的裸露区域苫盖不完善。 2、部分井场临时排水和沉淀池未及时清淤。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

18	福建省平潭综合实验区防洪防潮工程	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司	2022年1~12月/互联网+监管	<ul style="list-style-type: none"> 1、施工区域排水措施不完善。 2、苫盖等临时防护措施不完善。 3、坛南湾片区（一期）生产生活区未及时覆绿。 4、未及时报送水土保持监测季报。 	已基本整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；按时报送监测成果。
19	福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程	福州水务平潭引水开发有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	<p>福州段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、部分弃渣场拦挡、植物措施滞后。 2、表土剥离量不足。 3、土石方总量未平衡且未说明。 <p>平潭段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、土石方总量未平衡且未说明。 2、弃渣场调查表未按要求填写，未说明临时弃渣场情况，未报送多媒体材料。 	已基本整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
20	福州长乐国际机场二期扩建工程	元翔（福州）国际航空港有限公司、中国民用航空华东地区空中交通管理局福建分局、中国航空油料有限责任公司福建分公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、临时苫盖措施不足，部分临时排水、沉砂池淤积。 2、临时堆土场拦挡、排水措施不完善。 	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

21	闽粤联网工程	国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查；2022年9月/现场检查	1、换流站临时防护措施不足，进站道路边坡、部分塔基等水土保持植物措施效果不佳。 2、塔基区临时堆土苫盖措施不到位。 3、塔基区、施工道路区临时排水沟、临时拦挡措施不足。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
22	福建省罗源霍口水库工程	福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	1、部分施工道路临时排水沟堵塞，沉砂池淤积。 2、未及时报送水土保持监测季报。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
23	漳州核电厂一期工程	中核国电漳州能源有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查；2022年9月/现场检查	1、部分植物措施存活率低，临时堆。 2、未报送临时堆场多媒体材料。 3、未及时报送水土保持监测季报。 4、临时堆存场顶部和坡面临时截排水措施不完善，部分护坡植物措施效果不佳。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；按时报送监测成果。
24	600mw 示范快堆工程	中核龙原科技有限公司	2022年1~12月/互联网+监管	1、取排水工程施工区域临时防护措施不到位。 2、永久办公区植物措施不完善。 3、主厂区部分施工区域缺少工程措施。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

25	600mw 示范快堆 2 号机组建设项目	中核龙原科技有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	1、主厂区、临时堆渣场缺少临时拦挡、苫盖措施。 2、生产生活区部分排水淤积。 3、植物措施及管护不到位。 4、土石方总量未平衡，且未报送临时堆土多媒体材料。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
26	宁德核电厂 5、6 号机组	福建宁德核电有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管	临时苫盖、弃渣场截排水和植物措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
27	漳州液化天然气 (LNG) 项目	中海福建天然气有限责任公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管	1、附属工程区部分边坡裸露，临时苫盖、绿化措施不到位。 2、接收站区现场部分区域场地平整和覆土绿化和碎石压盖未实施。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
28	厦门新机场项目	厦门翔业集团有限公司等 6 家单位	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 5 月/书面检查；2022 年 9 月/现场检查	1、水土保持监测、监理工作滞后。 2、部分标段施工作业面拦挡、截排水和苫盖等临时防护措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
29	泉州白濑水利枢纽工程	泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司	2022 年 1~12 月/互联网+监管；2022 年 3 月/书面检查	1、施工区截排水、沉砂池等临时防护措施不足。 2、1#弃渣场表土临时堆放无防护，大坝右岸开挖区域地表裸露。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

30	新建南昌经景德镇至黄山铁路（安徽段）	京福铁路客运专线安徽有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年5月/书面检查	1、部分临时堆土堆渣的临时防护措施不到位；梁场拆除现场的裸露地表和裸露施工面苫盖不及时。 2、部分弃土（渣）场排水、植物措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收。
31	安徽省黄山市月潭水库	黄山市月潭水库建设投资有限公司	2022年1~12月/互联网+监管；2022年3月/书面检查	大坝左侧鱼道上下游边坡绿化滞后。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；完工后及时开展水土保持设施自主验收。