

# 苏州市环卫作业管理日报

(2024年第97期, 总第3012期)

苏州市环境卫生管理处环卫作业监管中心

2024年5月11日

## 【全市环境卫生提升整治百日攻坚专项行动】

### 本级动态

围绕百日攻坚, 组织开展针对公共卫生间提质工程, 5月9日, 作业监管中心对吴江区5座公共卫生间开展专项排查、督查工作, 共发放记录卡5张, 累计发现问题31条。

其中, 涉及设施设备管理共计发现问题12条, 主要问题: 1.无公厕公示牌, 如: 吉市路公共卫生间; 2.工具车或工具间保洁工具未配备齐全, 如: 苏州河路公共卫生间; 3.设施配件损坏未修复, 如: 苏州河路公共卫生间、松陵公园旁公共卫生间、江厍路公共卫生间。

涉及保洁作业管理发现问题共计14条, 主要问题: 1.蹲位污迹, 如: 吉市路公共卫生间; 2.台盆有水污迹, 如: 江厍路公共卫生间; 3.未打开照明, 如: 九龙路公共卫生间。

涉及规范管理发现问题共计5条, 主要问题: 1.保洁员保洁时间内不在岗, 如: 苏州河路公共卫生间、松陵公园旁公共卫生间; 2.给电瓶车充电的, 如: 苏州河路公共卫生间。



江厍路地砖坏



九龙路未打开照明



松陵公园水龙头坏

## 【作业动态】

### 市本级

市环卫处机械化作业服务中心 **10** 日出动车辆 **35** 台次（扫路车 **14** 辆次、水车 **7** 辆次、洗地车 **10** 辆次、收集车 **4** 辆次），出动人员 **40** 人次，对高架四环线道路展开机械化保洁。

### 姑苏区

1.随意堆放在路边、墙角的建筑垃圾，影响了居民的生活质量和整体形象，为提高城市环境质量，5月10日，爱卫公司出动保洁人员 **7** 人，四轮清运垃圾车 **2** 辆，对槐树巷、大新街、东环南路小公园、朝天桥巷、杨枝二村等区域的积存建筑垃圾进行集中清理，共清理垃圾约 **3.5** 吨。下一步，姑苏环卫将继续加大环境卫生整治工作力度，努力给居民群众营造干净的生活环境。




2.姑苏城市清洁服务公司机械化作业分公司 10 日出动人员 99 人次、出动车辆 96 辆次（其中机扫车 48 辆次、水车 25 辆次、洗地车 15 辆次、收集车 4 辆次、护栏车 3 辆次、抑尘车 1 辆次），对姑苏区地面道路开展机械化保洁作业，机械化清洗面积 78.75 万平方米。

## 【作业巡查】


### 一、总体情况

5 月 10 日，针对苏州市区日常巡查各类环境卫生问题共计 150 件。其中，吴江区工单数量 25 件、占比 16.67%；吴中区工单数量 25 件、占比 16.67%；相城区工单数量 26 件、占比 17.33%；姑苏区工单数量 27 件、占比 18%；工业园区工单数量 22 件、占比 14.67%；高新区工单数量 25 件、占比 16.67%。各区域工单数量具体如下：




巡查内容包括主次干道、街巷新村、转运站和公共卫生间。其中主

次干道共计 92 件、占比 64.75%；街巷新村 42 件、占比 28%；公共卫生间 16 件、占比 10.67%。具体数据如下：



## 二、数据分析

5 月 10 日，市区巡查时发现问题包括暴露垃圾、袋装垃圾、果皮箱满溢和破损问题等。其中暴露垃圾较多、主要是包装袋、纸片、一次性餐具等杂物。袋装垃圾主要集中在街巷新村内、果皮箱周围、主次干道边，未及时清理。具体问题类型如下：



## 三、各区情况

姑苏区：

主次干道：10 日东一路南侧 109 号西侧 1 个垃圾桶满溢，灯 001

有堆状杂物垃圾，北侧“轮船码头首末站”公交站果皮箱顶部不洁且门坏且内有积存垃圾，东侧绿化带内有堆状杂物垃圾（08:39）；南园北路东侧灯 007 处慢车道侧石边有油污水，“南园桥北”公交站果皮箱顶部有积灰且地面有油污（09:14）；凤凰街东侧“苏大附一院十梓街院区”公交站果皮箱顶部不洁，内有积存垃圾且地面有油污（09:30）；胥涛路南侧“胥涛路静岸街”车展上果皮箱旁有堆状袋装垃圾（14:50）；

**街巷新村：**10 日文丞相弄 27 号垃圾房旁有袋装垃圾（09:45）；文丞相弄 27 号垃圾房旁袋装垃圾（09:46）；前小园上 20 号垃圾收集亭旁有堆状杂物垃圾（09:50）；前小园上 20 号垃圾收集亭旁有堆状杂物垃圾（09:51）；宏葑新村 39 幢西侧垃圾收集亭旁有大堆杂物垃圾（10:02）；东环一三村 6 幢东侧地面有暴露垃圾（13:58）；永林二区 7 幢东南侧垃圾收集亭内 2 个垃圾桶满溢（14:06）；永林新村 19 幢南侧垃圾收集亭门口地面有暴露垃圾（14:10）；友联一村 62 幢北侧垃圾收集亭外有堆状袋装生活垃圾（14:45）；双虹路东侧 26 号北侧路面杂物垃圾（14:46）。



文丞相弄袋装垃圾

前小园上堆状垃圾

**公共卫生间：**10 日友联公园公厕男厕镜子破裂仍未修复（14:05）；相门后庄公厕男保洁员未穿全套工作服（9:36）；劳动路西南侧无障碍室马桶盖损坏（14:38）；

**垃圾转运站：**10 日永林转运站垃圾转运车辆 01327 驾驶员未穿全



套工作服（14:13）。



永林转运站

工业园区：

主次干道：10日东延路灯 036 处有堆状垃圾（08:05）；仁爱路灯 089 处有堆状垃圾（08:28）；凤里街灯 078 处有暴露垃圾（09:38）；方洲路灯 255 处有袋装垃圾（09:50）；方洲路灯 279 处有袋装垃圾（09:52）；松涛街灯 181 处有袋装垃圾（12:13）。



东延路-堆状垃圾



仁爱路-堆状垃圾



方洲路-袋装垃圾



凤里街-暴露垃圾

街巷新村：10日启月街灯 124 号处道路污迹（08:32）；月亮湾路灯 010 号处有暴露垃圾（08:36）；裕新路灯 043 号处有暴露垃圾（09:07）；梁浦街灯 043 号处有暴露垃圾（09:19）。



启月街-污迹



月亮湾路-暴露垃圾



裕新路-暴露垃圾



梁浦街-暴露垃圾

高新区：

主次干道：10日金枫路灯271处有暴露垃圾（07:48）；泰山路灯069处有暴露垃圾（08:11）；泰山路灯072处有乱涂乱贴（08:14）；滨河路灯292处道路积水、袋装垃圾（09:23）；何山路灯200处有暴露垃圾（16:03）。



金枫路-暴露垃圾



泰山路-暴露垃圾





何山路-暴露垃圾



滨河路-袋装垃圾

街巷新村：10日铜墩路灯020处有乱涂乱贴（08:01）；铜墩路灯007处有暴露垃圾（08:04）；淮海街灯064处有袋装垃圾（15:29）；枫津大街灯111处果皮箱满溢（16:06）。



铜墩路-乱涂乱贴



铜墩路-暴露垃圾



淮海街-袋装垃圾



枫津大街-满溢

公共卫生间：10日金山路公共卫生间内有乱涂乱贴（15:21）；商业街中段公共卫生间内有乱涂乱贴（15:35）；玉山路公共卫生间内有暴露垃圾（15:42）。





金山路公共卫生间  
-乱涂乱贴



商业街中段公共卫生间  
-乱涂乱贴



玉山路公共卫生间  
-暴露垃圾

## 专此通报

---

抄 报：苏州市城市管理局

抄 送：各市、区城市管理局，姑苏区城市管理委员会，苏州工业园区综合行政执法局

发：各市、区环卫管理部门

---

(本通报由市环卫处作业监管中心整理，以电子版发送)