

苏州市环卫作业管理日报

(2024年第96期, 总第3011期)

苏州市环境卫生管理处环卫作业监管中心


2024年5月10日

【全市环境卫生提升整治百日攻坚专项行动】

本级动态

围绕百日攻坚, 组织开展针对公共卫生间提质工程, 5月9日, 作业监管中心对姑苏区、高新区公共卫生间开展专项排查、督查工作, 共发放记录卡14张。累计发现问题69条, 其中姑苏区46条、工业园区23条。其中, 涉及设施设备的问题34条、保洁作业管理的问题22条、规范管理的问题13条。主要问题如下:

姑苏区共计建立公共卫生间保洁管理记录卡9份, 其中, 涉及设施设备的问题21条, 主要问题: 1.公厕内地砖、台面等设施陈旧, 部分设施损坏未及时维修, 如: 车曲口、湄长路、南环四村。涉及保洁作业管理发现问题共计16条, 主要问题: 1.蹲位、台面、防滑垫等设施有污迹及水迹, 如: 东南环立交、蒋家浜; 2.部分公厕保洁工具随意摆放, 如: 福星公园、长岛花园。涉及规范管理发现问题共计9条, 主要问题: 1.保洁员超龄。



地址：苏州市姑苏区葑门横街47-1号在东欣大厦附近
时间：2024-05-09 14:30:56

车曲口公厕地砖破损



地址：苏州市姑苏区潘长路60号在潘长新村北区附近
时间：2024-05-09 15:03:02

潘长路公厕地砖陈旧



地址：苏州市姑苏区内马路7号在苏州市南环实验中学附近
时间：2024-05-09 15:14:29

南环四村公厕门破损



地址：苏州市姑苏区葑门横街86号在葑门路195号居民住宅小区附近
时间：2024-05-09 14:26:07

蒋家浜公厕蹲位污迹



地址：苏州市姑苏区南环东路1号在现代花园梅园附近
时间：2024-05-09 14:52:42

东南环立交公厕蹲位污迹



福星公园公厕保洁工具随意摆放

高新区共计建立公共卫生间保洁管理记录卡5份，其中，涉及设施设备管理共计发现问题13条，主要问题：1.无公厕公示牌，如：天狮公园公共卫生间、枫津大街公共卫生间、高景山公共卫生间；2.五彩工具车或工具间保洁工具未配备齐全，如：何山路珠江路口公共卫生间、迎宾路公共卫生间；3.设备设施（点香盘）配备不规范，如：枫津大街公共卫生间、迎宾路公共卫生间。涉及保洁作业管理发现问题共计6条，主要问题：1.蹲位污迹、设备设施有积灰、蛛网，如：天狮公园公共卫生间；2.工具间内物品杂乱，如：迎宾路公共卫生间。涉及规范管理发现问题共计4条，主要问题：1.保洁员超龄。



迎宾路工具间杂乱，点香盘不规范



天狮公园蛛网

【作业动态】

市本级

市环卫处机械化作业服务中心 9 日出动车辆 30 台次(扫路车 11 辆次、水车 7 辆次、洗地车 9 辆次、收集车 3 辆次)，出动人员 34 人次，对高架四环线道路展开机械化保洁。

姑苏区

1.为持续推动城市环境卫生整治工作走深、走实，优化居住环境，5月9日，映宇骏公司出动保洁人员 2 人，综合保洁车 1 辆，配合朱家庄社区、物业对朱家庄新村的杂物垃圾进行清理，共清运垃圾约 0.2 吨。姑苏环卫将继续做好排查、清理等工作，让人居环境更整洁、更舒适。




2.姑苏城市清洁服务公司机械化作业分公司 9 日出动人员 100 人次、出动车辆 97 辆次(其中机扫车 46 辆次、水车 29 辆次、洗地车 15

辆次、收集车 3 辆次、护栏车 2 辆次、抑尘车 2 辆次)，对姑苏区地面道路开展机械化保洁作业，机械化清洗面积 78.75 万平方米。


【作业巡查】

一、总体情况

5 月 9 日，针对苏州市区日常巡查各类环境卫生问题共计 154 件。其中，吴江区工单数量 25 件、占比 16.23%；吴中区工单数量 26 件、占比 16.88%；相城区工单数量 26 件、占比 16.88%；姑苏区工单数量 28 件、占比 18.18%；工业园区工单数量 24 件、占比 15.58%；高新区工单数量 25 件、占比 16.23%。各区域工单数量具体如下：




巡查内容包括主次干道、街巷新村、转运站和公共卫生间。其中主次干道共计 110 件、占比 71.43%；街巷新村 31 件、占比 20.13%；公共卫生间 13 件、占比 8.44%。具体数据如下：



二、数据分析

5月9日，市区巡查时发现问题包括暴露垃圾、袋装垃圾、乱涂乱贴、公共卫生间问题等。其中暴露垃圾较多、主要是包装袋、纸张等杂物。袋装垃圾主要集中在街巷新村内、垃圾房外、主次干道边，未及时清理。公共设施处、街巷新村墙面等存在小广告的现象较多。具体问题类型如下：



三、各区情况

姑苏区：

主次干道：9日东一路109号西侧有2个垃圾桶满溢（13:25）；苏站路东侧灯012处东侧公交站台上1个果皮箱满溢（13:44）；长吴路东

侧灯 084 处人行道旁有杂物垃圾（14:09）；留园路灯 024 处果皮箱旁零散垃圾（14:30）。

街巷新村：9 日泗井巷 31-1 号东侧有堆状袋装垃圾（08:55）；福星小区 12 幢东侧垃圾收集亭旁有堆状生活垃圾（09:49）；山塘街 455-2 号垃圾收集亭内 2 个垃圾桶满溢（09:53）；仁安街新村 4 幢垃圾收集亭旁有堆状杂物垃圾（13:38）；航西新村 9 幢垃圾收集亭旁有堆状垃圾（13:52）；余德里 3 号垃圾收集亭内 2 个垃圾桶满溢（13:59）；路西街 10-2 号垃圾收集亭内 2 个垃圾桶满溢（14:01）；绣花弄 7 号垃圾收集亭内 2 个垃圾桶满溢（14:19）；挹秀新村 61 幢北侧地面有暴露垃圾、60 幢东侧垃圾收集亭 3 个垃圾桶满溢、77 幢南侧垃圾收集亭内 3 个垃圾桶满溢（14:25）；解放新村 41 幢东侧垃圾收集亭旁有混合垃圾（14:39）。



山塘街垃圾桶满溢




仁安街新村堆状垃圾



绣花弄垃圾桶满溢



航西新村堆状垃圾



余德里垃圾桶满溢



路西街垃圾桶满溢

公共卫生间：9日上塘街 11 号公共卫生间男、女保洁员干私话（10:10）；路头堂公共卫生间男厕地面不洁（14:04）。



上塘街公厕
保洁员干私活

路头堂公厕地面不洁


垃圾转运站：9日永林转运站垃圾清运车辆驾驶员未穿统一工作服（14:16）。



永林转运站

相城区：

主次干道：9日兴盛路灯 013 处有暴露垃圾（10:42）；御窑路灯 150 处有袋装垃圾（10:59）；御窑路灯 146 处有堆状垃圾（11:02）；古元路灯 030 处有袋装垃圾（12:08）；澄和路灯 103 处有暴露垃圾（12:15）；建元路灯 052 处有堆状垃圾（12:26）；书香路灯 005 处有袋装垃圾（12:36）；安元路灯 128 处有袋装垃圾（13:36）。



古元路-袋装垃圾



御窑路-袋装垃圾



安元路-袋装垃圾



御窑路-堆状垃圾

街巷新村：9日聚元街灯 082 处有袋装垃圾（12:18）；聚元街灯 067 处有袋装垃圾（12:21）。



聚元街-袋装垃圾



聚元街-袋装垃圾

【“席地而坐”城市客厅示范区专项考评】

为全面掌握各地“席地而坐”城市客厅示范区建设工作的进展情况，根据《关于公布苏州市“席地而坐”城市客厅示范区的通知》（苏城发〔2022〕95号）文件精神，市环卫处于5月9日对高新区“席地而坐”城市客厅示范区进行专项考评，具体通报如下：

高新区

1.狮绣园：98分

检查结果：广场明显处设有席地而坐坐标识牌，广场有1至3平方米面状垃圾。



面状垃圾

席地而坐坐标识牌

【日常考评】

姑苏区

2024年5月9日市环卫处对姑苏区范围主次干道、街巷（新村）、公共卫生间和垃圾转运站的环卫作业质量开展日常考评，现将具体情况通报如下：

一、主次干道

1.湄长路（南、北）（苏苑街-南环东路）：得分77.5分

检查结果：23号快车道及人行道、39号人行道（3处）、41号快车道及树穴、49号人行道、57号快车道、65号人行道、73号人行道（2处）、77号人行道（3处）、79号人行道（3处）、80号人行道（2处）、97号快车道及人行道及树穴（2处）、99号快车道（3处）及人行道（3处）、109号人行道（2处）及快车道（2处）、灯015快车道（3处）及人行道（2处）、灯017快车道（2处）、灯019人行道（2处）、灯020

快车道（2处）有点状零散垃圾。



零散垃圾

2.平桥直街（十全街-十梓街）（精细化）：得分 93.5 分

检查结果：灯 010 人行道、100 号人行道、灯 008 人行道、61 号人行道、57 号人行道（2处）、49 号人行道、35 号人行道、23 号人行道（2处）、19 号人行道及树穴、7 号人行道有点状零散垃圾。



零散垃圾

3.书院巷（人民路-东大街）：得分 85.5 分

检查结果：157号快车道、131号人行道（2处）、91号人行道（2处）、81号快车道（3处）、75号人行道（2处）、71号快车道（3处）、55号人行道（2处）及快车道、灯017快车道、灯013快车道（3处）、灯009快车道（2处）及人行道（2处）、灯005快车道有点状零散垃圾；87号有1-3平方面状垃圾。



零散垃圾及面状垃圾

二、街巷（新村）

1. 瓣莲巷（精细化）：得分 93.0 分

检查结果：灯017、22号、24号、32号（2处）、40-1号、44-1号、47号、灯006（2处）有点状零散垃圾；17号有1-3平方积灰。



零散垃圾

2. 南石皮弄（东）：得分 93.5 分

检查结果：4号（2处）、9-21号、9-18号、灯032（2处）、9-35

号（3处）、9-15号（3处）、竹辉路口有点状零散垃圾。



零散垃圾

3.南环新村（109-126）：得分 87.0 分

检查结果：灯 042（3处）、灯 058（3处）、121幢北侧通道（3处）及西侧通道（2处）及南侧通道（2处）、灯 059（3处）、灯 047（4处）、120幢北侧通道（3处）及东侧通道（3处）有点状零散垃圾。



零散垃圾

三、公共卫生间

1.七公堂公共卫生间：得分 94.0 分

检查结果：一蹲位污迹（扣1分）、插板未按原样修复（扣2分）、吊顶破损且陈旧（扣3分）。



吊顶破损且陈旧 插板未按原样修复

2.南石皮弄公共卫生间: 得分 94.0 分

检查结果: 男厕一蹲位污迹 (扣 1 分)、一蹲位未冲 (扣 2 分); 女厕一蹲位污迹 (扣 1 分)、保洁工具随意摆放 (扣 2 分)。



蹲位污迹

一蹲位未冲

保洁工具随意摆放

3.盛家带公共卫生间: 得分 98.0 分


检查结果: 两灯罩陈旧 (扣 2 分)。



灯罩陈旧

4.蒋家浜公共卫生间: 得分 92.0 分

检查结果：三蹲位污迹（扣6分）、镜面污迹（扣1分）、天花板陈旧（扣1分）。



蹲位污迹

5.泗井巷公共卫生间：得分 99.0 分

检查结果：女厕台盆积水（扣1分）。

6.瓣莲巷东公共卫生间：得分 95.0 分

检查结果：女厕地面不洁（扣1分）、台盆陈旧（扣1分）；男厕地面不洁（扣1分）、保洁工具不齐全（扣2分）。



地面不洁

保洁工具不齐全

7.带城桥下塘公共卫生间：得分 96.0 分

检查结果：女厕一蹲位污迹（扣1分）、异味（扣1分）、有蚊蝇（扣2分）。



蹲位污迹

8.长洲路公共卫生间：得分 94.0 分

检查结果：女厕异味（扣 1 分）；男厕一蹲位污迹（扣 2 分）、一小便斗垃圾（扣 2 分）、地面污迹（扣 1 分）。



蹲位污迹



小便斗垃圾

9.长岛花园公共卫生间：得分 97.0 分

检查结果：女厕保洁工具随意摆放（扣 2 分）、台盆积水（扣 1 分）。



台盆积水

10.湄长路公共卫生间：得分 95.0 分

检查结果：地砖破损且陈旧（扣3分）、台盆陈旧（扣1分）、吊顶陈旧（扣1分）。



地砖破损且陈旧



吊顶陈旧

11.东南环立交公共卫生间：得分 93.0 分

检查结果：男厕两蹲位污迹（扣4分）；防滑垫破损且有污迹（扣3分）。



蹲位污迹



防滑垫破损且有污迹

12.南环四村公共卫生间：得分 93.0 分

检查结果：女厕墙砖污迹（扣1分）、地面污迹（扣1分）、地砖陈旧（扣1分）；男厕烘手器、灯罩陈旧（扣2分）；管理间门破损（扣2分）。



烘手器、灯罩陈旧

管理间门破损

13.福星公园公共卫生间（精细化）：得分 96.0 分

检查结果：女厕风扇陈旧（扣 1 分）；男厕风扇积灰（扣 1 分）；第三卫生间保洁工具随意摆放（扣 2 分）。



风扇陈旧

第三卫生间保洁工具随意摆放

14.车曲口公共卫生间：得分 91.0 分


检查结果：女厕地面污迹（扣 1 分）、地砖损坏（扣 2 分）、台盆积水（扣 1 分）；男厕地砖损坏（扣 2 分）、水龙头损坏（扣 2 分）、台盆陈旧（扣 1 分）。



台盆陈旧



台盆积水



地砖损坏

15.西圩公共卫生间：得分 99.0 分

检查结果：女厕镜面陈旧（扣 1 分）。

吴江区

2024 年 5 月 9 日市环卫处对吴江区范围主次干道、街巷（新村）、公共卫生间的环卫作业质量开展夜查，现将具体情况通报如下：

一、主次干道

1.开平路(春兰街-夏蓉街)：得分 88.0 分

检查结果：（17:55，未见保洁员）灯 303 人行道及机非绿化带、灯 301 快车道（2 处）及慢车道（2 处）、灯 299 机非绿化带、灯 295 慢车道（3 处，其中 1 处烟头）及机非绿化带（3 处）、灯 293 人行道绿化带及快车道（3 处，其中 1 处烟头）、灯 291 快车道、灯 289 人行道、灯 287 快车道、灯 283 快车道、灯 281 快车道及人行道（2 处）等均有点状零散垃圾。



沿线有零散垃圾

2.苏州河路(江厍路-开平路): 得分 82.0 分


检查结果: (18:03, 未见保洁员) 灯 239 快车道及人行道绿化带、灯 237 人行道绿化带 (3 处)、灯 235 人行道 (2 处)、灯 233 快车道 (2 处) 及人行道 (3 处)、灯 231 快车道 (4 处)、灯 227 快车道 (2 处)、灯 204 快车道 (3 处)、灯 200 快车道 (3 处) 及人行道、灯 198 快车道 (8 处, 其中 5 处窞井沟眼不畅通、1 处烟头)、高新路口等均有点状零散垃圾; 灯 187 有袋装垃圾。



沿线有零散垃圾及袋装垃圾

3.行家路（泾松路-庞北路）：得分 85.0 分


检查结果：（19:13，未见保洁员）灯 001 快车道（2 处）、灯 003 停车位、人行道（2 处）及快车道（3 处）、灯 005 快车道（4 处，其中 2 处烟头）、灯 007 快车道、人行道（2 处）及人行道绿化带、灯 009 停车位（3 处）、灯 011 人行道、灯 013 快车道、灯 031 快车道、灯 033 快车道（2 处）等均有点状零散垃圾；灯 009 快车道有 1 平方泥斑；灯 009 侧石边有 1-3 平方面状垃圾。



沿线有零散垃圾及面状垃圾

4.古塘路（龙九路-西湖小区）：得分 77.0 分

检查结果：（19:43，未见保洁员）灯 004 快车道（3 处）、灯 007 快车道（3 处）、灯 014 快车道、灯 016 快车道（2 处）、中山路口快车道（3 处）及机非绿化带（烟头）、灯 020 快车道（烟头）及机非绿化带、“群光电子”人行道（4 处，其中 3 处烟头）及人行道绿化带、灯 024 快车道、灯 026 快车道（3 处）、灯 028 快车道、灯 030 快车道（3 处）、灯 038 快车道、灯 044 人行道及快车道（2 处）、468 号快车道、灯 046 人行道（4 处）及停车位等均有点状零散垃圾；468 号（2 处）等均有 1-3 平方面状垃圾。



沿线有零散垃圾及面状垃圾

5.仲英大道(笠泽路-流虹路)（精细化）：得分 90.0 分

检查结果：（18:39，未见保洁员）灯 113 慢车道、灯 111 机非绿化带、灯 109 快车道、灯 107 快车道（2 处）、灯 105 快车道、灯 093 慢车道、灯 089 快车道及人行道、灯 087 机非绿化带、灯 085 机非绿化带、灯 083 人行道（2 处）及机非绿化带、灯 081 快车道（2 处）、灯 079 快车道及慢车道、灯 077 机非绿化带、灯 071 快车道等均有点状零散垃圾。




沿线有零散垃圾

二、街巷（新村）

1.华统食品前支路（泾松路-庞北路）：得分 80.5 分

检查结果：（19:26，未见保洁员）灯 006 人行道（4 处）、灯 010 人行道（5 处，其中 3 处涂贴）及人行道绿化带（3 处）、灯 012 人行道（3 处）及慢车道（4 处，其中 1 处烟头）、灯 014 人行道（3 处，其中 2 处烟头）及慢车道（3 处）等均有点状零散垃圾；灯 014 慢车道（2 处）有 1 平方面状垃圾；灯 030（2 处）有 1-3 平方面状垃圾；泾陵路口有 1 平方油污。



沿线有零散垃圾及面状垃圾

2.莱福公寓（精细化）：得分 90.5 分

检查结果：（18:29，未见保洁员）4 幢北侧通道（2 处）、5 幢西侧通道及北侧通道、3 幢西侧绿化带（2 处）、9 幢南侧绿化带（3 处）、南侧通道（3 处）及北侧通道（2 处）、8 幢南侧通道（3 处）等均有点状

零散垃圾；9幢北侧绿化带有1平方面状垃圾。



沿线有零散垃圾

3.老卫生院边（流虹路850号-909号）：得分96.5分

检查结果：（18:48，未见保洁员）全路段（7处，其中2处烟头）等均有点状零散垃圾。



沿线有零散垃圾

三、公共卫生间

1.松陵公园旁公共卫生间：得分91.0分

检查结果：（18:56）台盆有积水且有零散垃圾（扣2分）、拖把等洁具随意摆放（扣2分）、室外有零散垃圾（扣1分）、消杀不到位、有蚊蝇（扣2分）、设施损坏未按原配置要求修复（一水龙头不出水）（扣2分）。



台盆有零散垃圾及积水、水龙头不出水、有蚊蝇

2.江库路公共卫生间：得分 87.0 分

检查结果：（18:22）男厕两蹲位有污迹（扣 2 分）、男厕台盆有零散垃圾（扣 1 分）、女厕台盆有积水（扣 1 分）、设施损坏未按原配置要求修复（地砖坏、公共卫生间公示牌破损）（扣 4 分）、无保洁员（扣 5 分）。



地砖坏、台盆有零散垃圾、公示牌破损

3.苏州河路公共卫生间：得分 87.0 分

检查结果：（18:13）男厕一衣帽钩缺失（扣 2 分）、男厕搁板有积灰（扣 1 分）、给电瓶车充电（扣 5 分）、第三卫生间地面不洁（扣 1 分）、台盆及镜子均有水污迹（扣 2 分）、深度清扫保洁、消杀报表记录不及时（扣 2 分）。



清扫记录不及时、衣帽钩缺失、台盆积水及水污迹

4. 九龙路公共卫生间（精细化）：得分 94.0 分

检查结果：（19:04） 厕内光线较暗或未打开照明（扣 2 分）、设施损坏未按原配置要求修复（男厕一灯坏、女厕吊顶破损）（扣 4 分）。



吊顶破损、未打开照明

5. 吉市路公共卫生间：得分 90.0 分

检查结果：（19:10） 男厕两蹲位未冲洗（扣 4 分）、室外地面不洁（扣 1 分）、无保洁员（扣 5 分）。



蹲位未冲洗、无保洁员

五、整改建议：

1.主次干道：夜间巡查期间，保洁员到岗率低，个别路段保洁效果较差，加强路面保洁力度，及时清扫及捡拾，提升道路整体的保洁质量。

2.街巷新村：要加大进行巡回保洁作业力度，及时清扫路面垃圾，提升街巷整体的保洁质量。

3.公共卫生间：加强部分卫生间的精细化保洁力度，设施设备损坏需及时进行更换或维修；建议加强人员管理，避免脱岗现象的再次发生。

高新区


2024年5月9日市环卫处对高新区范围主次干道、街巷（新村）、公共卫生间和垃圾转运站的环卫作业质量开展日常考评，现将具体情况通报如下：

一、主次干道

1.科源路（学府路-宝带西路）：得分 79.5 分

检查结果：灯 029 快车道及绿化（2 处）、灯 028 人行道绿化（2 处）、灯 027 人行道绿化（3 处）、灯 026 人行道绿化、灯 025 快车道及人行道绿化、灯 024 人行道绿化（2 处）及快车道、灯 022 人行道绿化及快车道、灯 021 人行道（2 处）及快车道、灯 019 人行道、灯 017 快车道

有点状垃圾；灯 029 三个果皮箱门未关；灯 024 两个果皮箱门未关；灯 027 人行道有堆状垃圾；灯 029 保洁工具随意摆放；灯 028 人行道绿化有 1 平方米面状垃圾。



果皮箱门未关、堆状垃圾、工具随意摆放、点状垃圾

2.狮山路（狮山桥-长江路）（精细化）：得分 93.0 分

检查结果：灯 157 人行道绿化、灯 151 人行道绿化及快车道（2 处）、灯 149 机非绿化带、灯 143 机非绿化带、人行道及人行道绿化、灯 135 机非绿化带、灯 131 快车道及慢车道、灯 128 快车道、灯 117 快车道、灯 115 快车道有点状垃圾。



点状垃圾

3.湘江路（华山路-何山路）：得分 88.0 分

检查结果：灯 063 机非绿化带（2 处）、“开闭所”机非绿化带（3 处）、灯 065 机非绿化带（2 处）、灯 067 机非绿化带及站台（3 处）、灯 069 人行道及人行道绿化、灯 071 机非绿化带（2 处）及人行道、灯 073 人行道（3 处）及机非绿化带、灯 077 机非绿化带（2 处）、灯 081 机非绿化带、灯 085 机非绿化带有点状垃圾。



点状垃圾

4.嵩山路（金枫路-湘江路）：得分 87.5 分

检查结果：灯 157 慢车道、灯 155 快车道（2 处）、灯 153 机非绿化带（2 处）、灯 151 机非绿化带（2 处）、灯 147 机非绿化带（2 处）、灯 145 快车道、143 号快车道（2 处）、灯 137 机非绿化带及快车道、灯 127 停车位（2 处）、灯 125 快车道、灯 117 快车道、灯 113 快车道（2

处)、灯 107 快车道有点状垃圾; 灯 149 袋装垃圾 (2 处)。



袋装垃圾、点状垃圾

5.向阳路 (青石路-珠江路): 得分 90.0 分

检查结果: 灯 020 人行道绿化及慢车道、灯 030 快车道、灯 032 人行道绿化及快车道、灯 034 人行道绿化、塔园路口人行道及树穴、灯 036 人行道绿化、灯 038 人行道绿化、灯 040 慢车道、灯 044 人行道绿化、灯 046 慢车道、灯 050 快车道及人行道绿化、灯 060 人行道有点状垃圾; 灯 024 果皮箱体表污迹; 灯 040 人行道有积水。




点状垃圾、果皮箱体表污迹、积水

二、街巷 (新村)

1.枫津大街 (塔园路-滨河路) (精细化): 得分 78.0 分

检查结果: 灯 007 绿化 (2 处)、灯 009 绿化、灯 011 人行道 (2 处)、灯 013 快车道 (3 处)、灯 014 快车道 (2 处)、灯 016 绿化 (2 处)、灯

017 快车道及绿化、灯 018 快车道（2 处）、灯 020 人行道（2 处）、灯 022 绿化、灯 023 绿化及快车道、灯 025 快车道（3 处）、灯 028 快车道、灯 033 快车道、灯 031 绿化（2 处）有点状垃圾；灯 007 停车场口、灯 009 人行道有 1 平米油污迹；灯 007 人行道有 1 至 3 平米油污迹；灯 007 保洁工具随意摆放；灯 010 人行道（2 处）有 1 平米面状垃圾。



污迹、面状垃圾、点状垃圾

2.学新路（科锐路-科技路）：得分 85.0 分

检查结果：科技路口人行道、灯 001 人行道绿化（2 处）、灯 002 人行道绿化及人行道（2 处）、1099 号人行道（2 处）、灯 003 快车道及人行道绿化（2 处）、灯 004 快车道（3 处）及人行道、“全家”人行道绿化（2 处）及人行道（2 处）、灯 005 快车道及人行道绿化（2 处）有点状垃圾；学景街口、1099 号人行道绿化、灯 005 人行道均有 1 平米面状垃圾；1099 号人行道有 1 平米油污迹。



点状垃圾、面状垃圾、污迹

3.前桥路（湘江路-建林路）：得分 78.0 分

检查结果：灯 045 绿化（3 处）、333 号绿化、灯 044 绿化（2 处）、358 号绿化（2 处）、299 号慢车道（3 处）、灯 042 停车位及绿化（3 处）、338 号绿化（2 处）、灯 041 绿化（2 处）、灯 040 绿化、283 号停车位（3 处）、灯 039 绿化（3 处）、288 号快车道、灯 036 绿化、灯 035 快车道、灯 033 快车道、灯 028 快车道、199 号绿化（2 处）、165 号快车道、灯 018、111 号快车道有点状垃圾；368 号绿化、333 号慢车道、灯 044 绿化、283 号绿化均有 1 平方米面状垃圾。



面状垃圾

三、公共卫生间

1.天狮公园公共卫生间（精细化）：得分 95.0 分

检查结果：女厕电扇积灰（扣 1 分）；男厕有蛛网（扣 2 分），顶部污迹（扣 2 分）。



顶部污迹、电扇积灰、蛛网

2.枫津大街公共卫生间：得分 99.0 分


检查结果：室内地面不洁（扣 1 分）。



地面不洁

3.迎宾路公共卫生间：得分 93.0 分

检查结果：女厕一蹲位污迹（扣 1 分），工具间物品摆放杂乱（扣 2 分），两个点香盘未按标准配备（扣 4 分）。



点香盘不规范、工具间乱、蹲位污迹

4.高景山公共卫生间：得分 99.0 分

检查结果：女厕一蹲位污迹（扣 1 分）。



蹲位污迹

5.珠江路公共卫生间：得分 98.0 分

检查结果：点香盘未按标准配备（扣2分）。



点香盘未按标准配备

四、垃圾转运站

1.金山路集运中心：得分 97.0 分

检查结果：站内有明显臭味（扣3分）。

五、整改建议

1.主次干道单元：路面绿化带内零散垃圾及面状垃圾较多，巡回保洁力度不足，与精细化保洁有较明显差距，果皮箱清运完成后门未闭合，需加强保洁人员管理，提升整体保洁标准，加大保洁力度。

2.街巷单元：路面面状垃圾较多，人行道污迹未清洗，巡回保洁力量不足，应提高保洁作业标准，加大督查管理力度。

3.公共卫生间单元：厕内有蛛网、设施未按标准配备，需按要求定时开展深度保洁，提升保洁整体水平。

4.转运站单元：加强站内外清洗及消杀力度，减少异味及蝇虫的产生。

专此通报

(此页无正文)

抄 报：苏州市城市管理局

抄 送：各市、区城市管理局，姑苏区城市管理委员会，苏州工业园区综合行政执法局

发：各市、区环卫管理部门

(本通报由市环卫处作业监管中心整理，以电子版发送)